

2023 R5. 4.8 (木)

大感謝祭 以来店

①

外装劣化診断 事前アンケート

建物の現状を正確に把握し、建物状況及びメンテナンスの必要性などをご報告するため、アンケートのご記入にご協力お願いいたします。

1. 建物についてお答えください。

団地  
建売住宅

築年数 30 年位、建設した会社 \_\_\_\_\_

建設した会社の点検記録 あり なし

外壁の材質 \_\_\_\_\_ 屋根の材質 \_\_\_\_\_

2. 過去のリフォームの履歴についてお答えください。

見積りの金額に  
お任せを考慮

◆外壁塗装 あり \_\_\_\_\_ 年前 なし

◆屋根塗装 あり \_\_\_\_\_ 年前 なし

◆増改築 あり \_\_\_\_\_ 年前 なし

3. 過去に建物の診断や点検を受けた事がありますか？

ある \_\_\_\_\_ 年前 点検業者 \_\_\_\_\_ ない

4. 現在、屋根・外壁のことで、気になること・気になる部分がありますか？

ある 外壁 \_\_\_\_\_ ない

5. 現在、建物で心配な部分（箇所）または気になることがあれば教えてください。

屋根 \_\_\_\_\_

外壁 雨の筋があたり、はがれている所 \_\_\_\_\_

その他 \_\_\_\_\_

特になし

山崎 224-10  
お名前 坂上 幸様

-090-7000-8697